



КАТАЛОГ ШТАНЦФОРМ

В нашем каталоге представлено свыше 800 вырубных штампов, имеющих в распоряжении типографии «А2-Эпиграф».

Бирдекели.....	3
Бирки.....	5
Визитки.....	12
Воблеры.....	18
Дорхенгеры.....	27
Евробуклеты.....	39
Календари.....	41
Кардхолдеры.....	48
Карманы.....	61
Кожзам.....	70
Конверты.....	89
Коробки.....	138
Лайнеры.....	298
Ложементы.....	301
Обечайки.....	323
Открытки.....	337
Пазлы.....	377
Пакеты.....	378
Папки.....	399
Тейблтеннты.....	427


Термотрансферы.....	434
Фигурные изделия.....	476
Хенгеры.....	534
Ценники.....	546
Шелфтокеры.....	556
Ярлыки.....	557
Ярлыки книжки.....	797
Ярлыки круглые.....	827
Ярлыки овальные.....	882
Ярлыки фигурные.....	890

бирдекель

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-50




бирдекель

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	29-12




бирка держатель

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	469,5	

Пробойник	5,6
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-29




бирка для багажа

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	255	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-45




бирка для бижутерии

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	130	

Пробойник	2
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-43




бирка для бижутерии

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	130	

Пробойник	2&5x2,5(ПР-УГ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-44




бирка для бижутерии

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	125	

Пробойник	2
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	10-27




бирка для бижутерии с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	75	

Пробойник	3
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	27-36




бирка для ключей

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	131	

Пробойник	4
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-39




ВИЗИТКА

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-17




ВИЗИТКА

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-52




ВИЗИТКА

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	12-19




ВИЗИТКА

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	50	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-32




ВИЗИТКА

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	50	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-37




ВИЗИТКА

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	60	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	9-6




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	94,5	15

Пробойник	15
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	25-47




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	165	

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-90




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
88	105	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-1




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
89	132	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-2




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
87	102	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-3




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
49	135	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-6




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
89	132	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-20




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	70	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-85




воблер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
76	84	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-112




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	150	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-1




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
76	200	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-2




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-3




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
76	200	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-4




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-6




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	220	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-7




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
68	240	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-8




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
76	206	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-11




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
76	206	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-12




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	270	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-14




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
102	175	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-17




дорхенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	03-18




евробуклет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(297)	210	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	2-20




евробуклет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	200	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	24-38




календарь домик

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	100	65

Пробойник	
Характеристика	настольные
Тип	—
Штамп	23-9




календарь домик

Размер готового изделия

Ш	В	Г
297	185	95

Пробойник	
Характеристика	настольные
Тип	—
Штамп	23-6




календарь домик

Размер готового изделия

Ш	В	Г
225	148	92

Пробойник	
Характеристика	настольные
Тип	—
Штамп	23-7




календарь домик

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	140	75

Пробойник	
Характеристика	настольные
Тип	—
Штамп	23-12




календарь домик

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	110	60

Пробойник	
Характеристика	настольные
Тип	—
Штамп	23-13




календарь домик

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	180	80

Пробойник	
Характеристика	настольные
Тип	—
Штамп	23-21




курсор календаря

Размер готового изделия

Ш	В	Г
51	39	

Пробойник	
Характеристика	курсоры
Тип	—
Штамп	23-26




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
58	87	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	03-19




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	95	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	03-23




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	95	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	03-24




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
59,5	92	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	03-25




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
58	87	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	10-23




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	135	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	24-26




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	95	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	01-30




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	130	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	9-36




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
68	77	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	01-29




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
68	77	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	01-34




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
71,5(143)	99	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	футляры
Штамп	24-17




кардхолдер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
99(198)	143	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	футляры
Штамп	28-6




кардхолдер с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	120	3

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	футляры
Штамп	28-45




карман для папки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	205	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-29




карман для папки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
107	90	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-30




карман для папки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
197	120	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-31




карман для папки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
170	190	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-41




карман для папки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	212	16

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-42




карман

Размер готового изделия

Ш	В	Г
226	305	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	—
Штамп	26-42




карман

Размер готового изделия

Ш	В	Г
226	305	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	—
Штамп	26-43




карман для ежедневника

Размер готового изделия

Ш	В	Г
89	156	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-34




карман для открытки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	80	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-8




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
16		

Пробойник	3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-27




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
11	19	

Пробойник	2
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-28




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	30	

Пробойник	2
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-44




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	43	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-61



КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	120	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-62




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	50	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-65




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	35	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-66



КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
25	30	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-69



КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
15	44	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-70




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	14	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-75



КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
25	60	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-73




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
19	50	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-78




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	35	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-79




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
86	31,5	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-87




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	60	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-115




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-60




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
22	51	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-63




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
10	45	

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-76




КОЖЗАМ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
34	36	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-74




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	160	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-46




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
190	250	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	21-49




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	23-45




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
170	240	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	23-47




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	130	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	23-49




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	180	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-1




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	130	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-3




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
115	228	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-6




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	170	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-10




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	120	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-13




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-18




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	219	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-19




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	214	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-20




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	135	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-25




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
240	110	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-30




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	148	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-32




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	105	5

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-33




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	210	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-34




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	95	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-36




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
140	140	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-39




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
135	135	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-41




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
222	114	4

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	13-26




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	64	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	28-12




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	210	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	28-34




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	135	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	10-12




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
190	160	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	10-19




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	94	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	03-36




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	80	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	01-31




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	110	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	9-28




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	173	

Пробойник	3x16(ПР-УГ)
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	10-51




конверт для зубочисток

Размер готового изделия

Ш	В	Г
13	75	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	01-23




конверт для палочек

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	173	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	29-49




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	75	

Пробойник	4
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	8-37




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	60	

Пробойник	3
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	03-31




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	72	

Пробойник	5
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	24-4




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	100	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	24-15




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
113	210	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	24-28




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	200	3

Пробойник	27х4(ОВ)
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	25-14




конверт для палочек

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	190	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	03-33




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	45	

Пробойник	5
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	23-42




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	45	

Пробойник	4
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	23-50




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	70	

Пробойник	5
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-7




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63	75	

Пробойник	6,5x2,5(ПР-УГ)
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-27




конверт для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	85	9

Пробойник	5
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	10-38




конверт с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
235	160	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	23-43




конверт с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	220	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-37




конверт с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
102	80	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	24-42




конверт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
102	152	6

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	1-14




конверт с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	130	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	24-29




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
66	66	66

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-2




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
240	100	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-16




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	100	50

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-27




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
145	72	42

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-31




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
149	80	68

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-33




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
320	110	70

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-5




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
77	88	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-15




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	107	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-30




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	128	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-33




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
84	135	24,5

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-34




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
46	160	46

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-37




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	100	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-43




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
83	42	83

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	6-44




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
230	335	25

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	крышка-дно
Штамп	7-2




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	451	55

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	7-6




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	361	55

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	7-11




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	88	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	7-25




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
54	102	54

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	7-26




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	80	32

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	7-27




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
94,4	148	49

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	7-29




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	230	110

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	8-13




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	285	85

Пробойник	6
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-14




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	46	46

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	8-38




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
56	56	19

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	8-39




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
76	76	22

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	8-40




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
66	66	22

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	8-41




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	90	17

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	03-30




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	115	25

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	03-32




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
190	276	42

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	21-15




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	150

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	26-36




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	25	75

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	28-40




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
46	160	46

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-28




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	80	50

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-29




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	150	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-30




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	102	40

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-44




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
51	93,5	11

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-46




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
29	82	16

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	01-13




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	135	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	01-28




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	280	75

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	10-25




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	280	95

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	10-26




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	180	60

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	10-35




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	161	9

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	12-89




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	120	90

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	прямоугольные
Штамп	9-8




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
86	187,5	10

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	9-7




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
48	48	130

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	9-13




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
48	48	160

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	9-11




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	50	180

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	9-12




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
135	190	70

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	1-9




коробка для айфона

Размер готового изделия

Ш	В	Г
81	160	10

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-26




коробка для айфона

Размер готового изделия

Ш	В	Г
71	140	10

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-43




коробка для визиток

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	104	13

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-8




коробка для галстука

Размер готового изделия

Ш	В	Г
390	120	30

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	крышка-дно
Штамп	5-19




коробка для галстука

Размер готового изделия

Ш	В	Г
127	486,8	33,7

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	13-24




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63	98	15

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-28




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
72	101	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-42




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
67	97	16

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-37




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
53	73	30

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-38




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	90	21

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-41




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
62	92	17

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	01-32




коробка для карт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
72	102	17

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	01-33




коробка для кружки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	100	100

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-9




коробка для кружки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	100	100

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	7-19




коробка для кубарика

Размер готового изделия

Ш	В	Г
92	92	32

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-13




коробка для кубарика

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	90	30

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-41




коробка для лампы

Размер готового изделия

Ш	В	Г
62	121	62

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-32




коробка для лампы

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	135	75

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-7




коробка для парфюма

Размер готового изделия

Ш	В	Г
52	116	30

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	29-40




коробка для ручек

Размер готового изделия

Ш	В	Г
86	37	190

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-1




коробка для чая

Размер готового изделия

Ш	В	Г
146	57,5	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	двухскатная крышка
Штамп	5-50




коробка для чая

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	83	64

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	7-22




коробка для чая

Размер готового изделия

Ш	В	Г
146	57,5	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-20




коробка для чая

Размер готового изделия

Ш	В	Г
146	57,5	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-24




коробка для чая

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	250	140

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	двухскатная крышка
Штамп	26-13




коробка для чая

Размер готового изделия

Ш	В	Г
250	235	140

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	двухскатная крышка
Штамп	26-17




коробка с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	320	35

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-45




коробка с ложементом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	80	20

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-29




коробка с ложементом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
84	211	75

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	лотки
Штамп	7-51




коробка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	145	18

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	6-39




коробка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	150	45

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	7-38




коробка с окном и европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	320	100

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	7-43




коробка с окном и европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	150	50

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-46




коробка с окном и европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	150	50

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-47




коробка с окном и европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	150	90

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-48




коробка с окном и европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	150	140

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-49




коробка с окном и европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	150	140

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	8-50




коробка с окном под чай

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	185	38

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ласточкин хвост
Штамп	7-23




коробка футляр

Размер готового изделия

Ш	В	Г
191,5	243	10,5

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	футляры
Штамп	7-4




коробка для визиток

Размер готового изделия

Ш	В	Г
94	55	40

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	5-10




коробка для визиток

Размер готового изделия

Ш	В	Г
64	64	40

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	9-3




коробка для визиток

Размер готового изделия

Ш	В	Г
92	57	37

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	прямоугольные
Штамп	5-11




коробка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
126	251,7	35

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	6-47




коробка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
270	405	32

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	26-20




коробка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
375	410	65

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	13-12




коробка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	148

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	13-15




коробка для духов

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	15	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	прямоугольные
Штамп	7-28




коробка для духов

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	100	18

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	прямоугольные
Штамп	01-20




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
25	90	25

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	12-111




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	215	15

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	1-13




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	115	41

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	прямоугольные
Штамп	1-15




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
41	61	20

Пробойник	4
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-27




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	75	12

Пробойник	4
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-29




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	55	19

Пробойник	4
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-30




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	45	11

Пробойник	3
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-32




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	65	10

Пробойник	3
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-33




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	65	11

Пробойник	5
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-34




коробка для пуговиц

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	60	10

Пробойник	5&4
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	8-35




коробка для шарфа

Размер готового изделия

Ш	В	Г
250	250	40

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	13-20




коробка для шарфа

Размер готового изделия

Ш	В	Г
249	249	39

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	13-21




коробка под торт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
235	235	120

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	8-9




коробка под торт

Размер готового изделия

Ш	В	Г
265	265	18

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	8-17




коробка с разделителями

Размер готового изделия

Ш	В	Г
91	186	22

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	10-32




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	100	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	5-5




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
155	55	21,5

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	5-14




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
149	51	55

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	5-15




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
300	212	27

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	5-21




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
305	217	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	5-22




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
162	162	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	5-40




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
233	233	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	6-20




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
102	192	50

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	6-24




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
28	90	28

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	6-31




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
39	116	31

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	6-32




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
84	126	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	6-35




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
81	123,5	40,5

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	6-36




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
124	250	40

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	6-46




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	100	40

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	6-50




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
190	241	10

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-3




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
254	255	35,5

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-7




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
225	270	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-8




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
221	266	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-9




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
250	251	35,5

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-10




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
230	230	21

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-17




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
215	150	80

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	7-24




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	100	90

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-39




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
153	203	30

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-45




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	200	40

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	7-46




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	345	80

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	8-4




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	130	70

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	8-23




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
74	124	10

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	03-28




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
104	106	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	03-29




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
245	245	45

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	26-1




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	200	65

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	26-14




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
500	300	90

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	26-15




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
511	317	94,5

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	26-16




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	150	64

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	26-21




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
369	404	64

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	13-2




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
323	259	89

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	13-10




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
255	326,4	230

Пробойник	41
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	13-11




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
323	259	89

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	откидная крышка
Штамп	13-13




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	200	203

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	треугольные
Штамп	13-18




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	170

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	13-19




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
240	240	210

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	13-23




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	120	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	29-7




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
156	156	40

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	10-1




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
214	241	21

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	10-2




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
244	243	21

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	10-3




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	95	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	10-41




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
218	218	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	10-36




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
360	244	45

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	26-22




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
181	46	46

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	лотки
Штамп	1-8




коробка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
69	69	20

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	крышка-дно
Штамп	1-16




лайнер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
104	194	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	лайнеры
Штамп	6-21



лайнер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
224	342	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	лайнеры
Штамп	6-22



лайнер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
188	305	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	лайнеры
Штамп	6-23




ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ЛОЖКИ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	170	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	ложементы
Штамп	12-14




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
297	211	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	ложементы
Штамп	5-24




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63,5	77	31,2

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	ложементы
Штамп	29-18




ЛОЖEMENT

Размер готового изделия

Ш	В	Г
298	211	22

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложEMENTы
Штамп	5-20




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
321	259	42

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	6-10




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148	118	18

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	28-3




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
321	259	42

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	28-11




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
224	180	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	29-16




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	114	28

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	29-42




ЛОЖEMENT

Размер готового изделия

Ш	В	Г
205	202	26

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложEMENTы
Штамп	10-6




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
205	202	26

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	10-7




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
59	108	15

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	01-14




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
36	100	25

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	01-15




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
108	59	15

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	01-17




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
108	59	15

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	01-18




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
108	59	15

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	01-21




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
53	53	30

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	01-24




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
84	84	25

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	ложементы
Штамп	12-91




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
192,5	294	

Пробойник	
Характеристика	без сборки
Тип	ложементы
Штамп	12-100




ЛОЖEMENT

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	246	

Пробойник	3
Характеристика	самосборные
Тип	ложEMENTы
Штамп	1-7




ЛОЖЕМЕНТ

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	55	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложементы
Штамп	12-116




ЛОЖEMENT

Размер готового изделия

Ш	В	Г
82	210	30

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	ложEMENTы
Штамп	7-52




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	150	61

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	2-22




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	120	50

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	7-47




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	140	10

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	7-48




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
119	110	30

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	29-17




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	114	25

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	29-32




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
82	55	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	29-35




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
84	55	

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	29-36




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
226	145	145

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	10-16




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
135	212	29

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	12-96




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
178	245	38

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	12-97




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
132	72	42

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	9-35




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	90

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	9-37




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	67	63

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	9-34




обечайка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
163	141	76

Пробойник	
Характеристика	клеевые
Тип	—
Штамп	3-28




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90,5	192	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-8




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120(240)	120	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-11




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	148	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-12




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
91	267	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-15




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-21




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	148,5	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-22




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148,5(297)	105	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-25




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	200	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-33




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	78	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-36




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
160	160	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-42




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-32




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	297	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-33




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-37




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	29-6



открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	120	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	29-47




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
208	99(278,4)	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	9-2




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105(210)	200	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-92




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148	210	

Пробойник	
Характеристика	перфорационные
Тип	—
Штамп	9-4




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148	210	

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	9-14




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	200	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	9-30




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
177	200	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	9-27




открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
160	160	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-16



открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	100(200)	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-31




открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(200)	150	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-35




открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120(240)	120	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-37




открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
155(310)	155	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-39




открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150(300)	150	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-40




открытка с ушками

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148	105	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-44




открытка с ушками и окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-27




открытка с ушками и окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-43




открытка трансформер с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	104	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-1




открытка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	105(210)	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-53




открытка 3D

Размер готового изделия

Ш	В	Г
147,5	211	3

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-2




открытка 3D

Размер готового изделия

Ш	В	Г
147	210	3

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-3




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(130)	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-53




открытка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	148,5	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-52




открытка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
190	130(260)	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-54




открытка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150(300)	190	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-51





открытка 3D

Размер готового изделия

Ш	В	Г
300	278	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-6




открытка 3D

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	350	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-10





пазл

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	90	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-42




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
350	250	100

Пробойник	4
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	24-50




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
360	280	190

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-3




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
430	350	150

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-4




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
360	280	260

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-5




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
350	450	140

Пробойник	4
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-6




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
230	190	115

Пробойник	6
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-23




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
420	280	360

Пробойник	4
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	13-3




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
450	350	90

Пробойник	10
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	13-17




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	380	120

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-2




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
480	350	120

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-38




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
175	240	80

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-33




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	350	85

Пробойник	4
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-42




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
135	185	100

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	9-9




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
160	110	60

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	9-15




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	310	70

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	1-1




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
275	330	120

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	1-3




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	250	150

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-43




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
250	350	80

Пробойник	6
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	13-1




пакет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
240	300	80

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	1-10




пакет с крышкой

Размер готового изделия

Ш	В	Г
280	220	90

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-19




пакет с крышкой

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	210	60

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-46




папка-счет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	215	3

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-36




папка-счет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
106	213	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-35




папка-счет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	210	9

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-37




папка-счет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
106	213	3

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-38




папка-счет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
106	213	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-39




папка-счет

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	200	4

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-48




папка эконом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	300	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-7




папка эконом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	310	5

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-6




папка эконом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
215	298	5

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-11




папка эконом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
215	302	6

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-12




папка эконом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
214	302	4

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-13




папка эконом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
214	302	4

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-21




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
230	327	3

Пробойник	4,5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-2




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	297	17

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-4




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
234	313	7

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-5




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
225	320	20

Пробойник	3
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-8




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
215	305	20

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-14




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
216	303	7

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-16




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	301	17

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-20




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
230	304	3

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-25




папка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
229	321	3

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-26




папка с окном

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	310	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-21




папка для календаря

Размер готового изделия

Ш	В	Г
497	312	20

Пробойник	9
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-45




папка для календаря

Размер готового изделия

Ш	В	Г
550	442,5	15

Пробойник	8
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	13-7




папка для календаря

Размер готового изделия

Ш	В	Г
550	485	20

Пробойник	8
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	13-8




папка для календаря

Размер готового изделия

Ш	В	Г
550	462,5	20

Пробойник	8
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	13-9




разделитель для папки

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	297	

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-24




разделитель для папки меню

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	296	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	21-44




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
180	240	50

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	6-4




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	80	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-27




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
160	176	

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	20-1




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	105	

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	20-2




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
160	210	34

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	24-16




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	160	48,5

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	13-30




тейблтент

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	137(120)	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	9-17




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	130	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-1




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
109	340	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-2




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
42	42	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-3




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	85	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-4




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
58	70	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-5



термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
32	120	


Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-6

термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
34,5	120	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-7




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
23	75	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-8




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
51	270	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-9




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	83	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-10




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	135	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-11




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
33	135	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-12



термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
36	120	


Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-13

термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
27	34	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-14




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
56	110	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-15




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
33	43	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-16




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	110	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-17




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	53	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-18




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-19




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
68,6	260	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-20




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	91	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-21




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
121	150	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-22




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
56	98,5	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-23




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
54	115	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-24




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
27	34,3	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-25




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
74	250	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-26




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
51	270	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-27




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	97	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-28



термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	120	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-29

This image shows a blank sheet of primary-ruled paper. It features a vertical dashed blue line on the left side, serving as a margin guide. The rest of the page is filled with horizontal red lines, providing a structured space for writing or drawing. There are no markings, text, or illustrations on the page.

термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
22	135	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-30


[illegible]

термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
54	250	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-31




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	68	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-32




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
23	75	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-33




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
42	181	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	02-34



термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	125	


Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-1

термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
24	115	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-2




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	80	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-4



термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
17	115	


Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-5

термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	96	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-6




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
39	100	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-7




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	77	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-8




термотрансфер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	93	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	01-9




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	270	

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-3




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	235	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-47




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	130	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-17




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	60	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-5




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	75	

Пробойник	3
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-11




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	75	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-12




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
87	90	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-15




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	90	

Пробойник	2
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-18




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-20




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
288	288	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-27




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
295	165	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-32




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
295	194	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-33




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	98,5	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-34




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	85	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-35




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
146	151	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-36




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-40




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
74	165	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-41




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
62	93	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-43




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	

Пробойник	4
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-44




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
134	140	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-46




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
260	40	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-47




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	197	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-48




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	70	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-50



фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
293	258	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-1




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
305	162	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-2




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63	63	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-16




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
197	36	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-20






фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
46	140	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-34




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	146	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-39




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
247	137	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-44




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
164	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-46




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
125	205	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-5




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
498	499	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-40




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
498	499	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	26-41




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	145	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	27-40




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	75	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	28-17




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
33	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	28-30




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	140	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	28-32




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
32	148	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	29-21




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	58	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	29-50




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	194	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-9






фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
231	31	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-13




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
148	81	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-24




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	26	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-25




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	69	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-43




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
22	42	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-48




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
36	41	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-82




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
105	93	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	20-16




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
18	15	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-103




оригами

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210	210	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-40




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
157	157	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	12-108




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
125	92	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	1-18




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	280	

Пробойник	5
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	10-18




фигура вставка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	120	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	22-48




фигура вставка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	500	

Пробойник	2,5x13(ПР-УГ)
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	27-19




фигура вставка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
205	370	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	27-23




фигура вставка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
220	350	

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	27-25




фигура вставка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	155	60

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	28-48




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	130	10

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-26




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
57,5	58	5

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	27-22




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
103(210)	297	4

Пробойник	30x4(ПР-УГ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-48




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
470	99,5	9

Пробойник	30х3(ОВ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	10-48




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	125	13

Пробойник	6
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-102




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	70(145)	5

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	1-2




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	98,5(200)	3

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	9-16




хенгер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
118,5(240)	120	3

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	9-18




хенгер с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	50	5

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	24-22




хенгер с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	120	5

Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	25-4




хенгер с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
130	105	8

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	29-10




хенгер с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100	70(140)	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	3-23




ценник

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	66	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-46




ценник

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	55	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	20-6




ценник

Размер готового изделия

Ш	В	Г
22	41	

Пробойник	
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	25-45




ценник

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	90	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-10




ценник на бутылку

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	88(140)	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-8




ценник на бутылку

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	140	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	27-16




ценник на бутылку

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	127	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-21




ценник на бутылку

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120	350	

Пробойник	
Характеристика	самосборные
Тип	—
Штамп	9-10




этикетка на бутылку

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	100	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	20-7




этикетка на бутылку

Размер готового изделия

Ш	В	Г
98	90	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	20-42




шелфтокер

Размер готового изделия

Ш	В	Г
51	300	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-4




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-1




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-3




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-4




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-6




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-7




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
18	80	

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-10




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-11




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-12




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-13




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-14




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-15




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	60	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-16




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-19




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-20




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-21




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-23




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-24




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
54	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-25




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-26




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	118	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-27




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	63	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-28




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
84	96(148)	

Пробойник	
Характеристика	перфорационные
Тип	—
Штамп	14-31




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	95	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	14-32




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	80	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	14-33




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-34




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
15	105	

Пробойник	5
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-36




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-37




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-38




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-39




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-40




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-41




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-42




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	108	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-43




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-44




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
48	92	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-45




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-46




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	14-48




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	арочные
Тип	—
Штамп	14-50




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
56	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-1




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	128	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-3




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-4




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
61	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	185	

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-6




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
53	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-7




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-9




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	82	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-16




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-17




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
64	38	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-19




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
64	38	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-20




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	75	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	15-21




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	100	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	15-22




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-24




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	160	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-27




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-28




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-29




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-30




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-31




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-33




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-34




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-36




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	4
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-39




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-40




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-41




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-42




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-43




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	6х3(ПР-УГ)
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-45




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	80	

Пробойник	4
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	15-48




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-49




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	70	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-50




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	65	

Пробойник	6,5x2,5(ПР-УГ)
Характеристика	арочные
Тип	—
Штамп	16-1




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
28	86	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	16-3




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	60	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-4




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63	88	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-6




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-7




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	112	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-9




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-10




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	110	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	16-11




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	16-12




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-13




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-14




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-15




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	130	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-16




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	92	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-17




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-20




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-21




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-22




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-23




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-29




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-30




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-31




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-32




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	112	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-34




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-35




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-36




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	112	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-37




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-38




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-39




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-40




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-41




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	78	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-43




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	60	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-44




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-45




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
99	99	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-46




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	113	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-47




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	108	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-1




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	95	

Пробойник	6
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-3




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
73	73	

Пробойник	6
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-6




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	110	

Пробойник	5
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	17-7




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	110	

Пробойник	5
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	17-9




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	85	

Пробойник	4
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	17-10




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	120	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	17-11




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	81	

Пробойник	15x5(ПР-УГ)
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-12




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	67	

Пробойник	12x4(ПР-УГ)
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-13




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	4
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	17-14




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	60	

Пробойник	4
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	17-15




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	65	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-16




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	120	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	17-17




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	120	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	17-18




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	120	

Пробойник	4
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	17-19




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75	110	

Пробойник	5
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	17-21




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-23




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-24




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	140	

Пробойник	4
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	17-35




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	4
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	17-36




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	130	

Пробойник	4
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	17-37




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	55	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-38




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	131,5	

Пробойник	4
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	17-41




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
42	159	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	17-42




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-43




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-46




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-47




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	87	

Пробойник	4
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	17-48




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	95	

Пробойник	3
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	18-1




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	3
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	18-2




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
43	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-3




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	100	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	18-4




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
43	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	125	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-6




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-7




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	115	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	100	

Пробойник	4
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-9




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-13




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	92	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-17




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-18




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-20




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	60	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-22




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	80	

Пробойник	3
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	18-23




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
53	109,5	

Пробойник	
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	18-24




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	75	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	18-28



ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
160	160	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-29




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	110	

Пробойник	4
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-32




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	100	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	18-34




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	90	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-35




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
38	92	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-36




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	10
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-37




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	18
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-38




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	110	

Пробойник	3
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	18-40




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	125	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-41




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	18
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-42




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	120	

Пробойник	4
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	18-44




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	18-46




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
16	100	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	18-47



ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	235	


Пробойник	
Характеристика	—
Тип	—
Штамп	19-19

ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	85	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-3




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
44	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-4




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-6




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-12




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-13




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
66	110	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-15




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-16




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-17




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-18




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	80	

Пробойник	4
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	19-21




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
140	140	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-22




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	90	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	20-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
39	60	5

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	20-19




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150	150	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	20-24




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85	205	

Пробойник	
Характеристика	перфорационные
Тип	—
Штамп	20-25




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
25	54	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-29




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110(220)	110	

Пробойник	
Характеристика	перфорационные
Тип	—
Штамп	23-38




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
97	230	

Пробойник	5
Характеристика	домики
Тип	—
Штамп	25-6



ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	110	


Пробойник	7х3(ПР-УГ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	27-26

ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	28-2




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
95	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	28-36




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
124	124	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	28-46




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	95	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	28-47




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	25
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	29-8




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	60	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	29-9




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	97	

Пробойник	3
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	29-13




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	75	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	29-19




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	72	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	29-45




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
10	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	29-48




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	10-14




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	185	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	01-26




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35	52	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-1




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
52	52	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-2




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
25	45	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	140	

Пробойник	13x4(ОВ)
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-6



ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	90	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-10




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	68	

Пробойник	3x10(ПР-УГ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-11




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	115	

Пробойник	4
Характеристика	арочные
Тип	—
Штамп	12-12



ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	114	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-15




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	185	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	10-22




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	57	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	03-34




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	65	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	03-35




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	100	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	03-37




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	50	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	10-29




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	113	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	10-34




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
28	42	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-94




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
34	47	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	12-95




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	50	

Пробойник	5
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-88




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
64	62	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-110




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
101	140	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-114




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
104	140	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-113




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	110	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	12-83




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	63	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-99




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	130	

Пробойник	3x10(ПР-УГ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	12-93




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	55	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	1-12




ярлык с европодвесом

Размер готового изделия

Ш	В	Г
280	170	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	2-31




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	45	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	9-5




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63	45	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	9-19




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	120	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	10-52




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	100	

Пробойник	4
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	9-33




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	33	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	9-38




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
200	200	

Пробойник	5x45(ПР-УГ)
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	9-39




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	185	

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	15-6(1)




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	80	

Пробойник	
Характеристика	трапецевидные
Тип	—
Штамп	12-104




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	120	

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	10-52(1)




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	16-48




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	120	

Пробойник	2
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	1-11




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	100	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	1-17




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	185	

Пробойник	3
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	2-32




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
55	105	

Пробойник	
Характеристика	скругленные
Тип	—
Штамп	19-5




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
25(200)	155	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	2-6




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60(120)	110	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	2-21




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50(100)	70	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	2-29




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40(80)	50	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	3-11




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(200)	130	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	3-15




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(200)	130	

Пробойник	3
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	3-16




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80(238)	90	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	3-17




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
75(150)	105	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	3-18




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	120(184)	

Пробойник	3
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	14-29




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85(170)	85	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	17-4




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50,5(101)	120	

Пробойник	15x5(ПР-УГ)
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	17-27




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
66(130)	110	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	17-32




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65(130)	110	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	17-34




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
57	100(167)	

Пробойник	4
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	18-25




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
77,5(161)	55	6

Пробойник	4
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-9




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	113,5(232)	5

Пробойник	4
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-10




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
77,5(161)	55	6

Пробойник	4
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-11




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120(240)	60	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-29




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(200)	55	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-31




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
68(136)	103	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-32




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110(220)	50	

Пробойник	4
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-34




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70(140)	60	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-36




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
49,5(99)	148,5(297)	

Пробойник	3
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	19-37




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100(300)	100(200)	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	20-31




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70(140)	100	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	27-45




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70(140)	100	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	28-35




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	90(170)	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	28-39




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
69,5(139)	46,5	

Пробойник	3
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	29-15




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
52,5(100)	74	

Пробойник	
Характеристика	прямоугольные
Тип	—
Штамп	10-13




ярлык книжка

Размер готового изделия

Ш	В	Г
85,6	270	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	9-20




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
277		

Пробойник	4,5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-2




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
300		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-3




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
210		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-8




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70		

Пробойник	5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-9




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100		

Пробойник	5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-10




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-12




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
100		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-13




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60		

Пробойник	4
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-15




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40		

Пробойник	6,3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-16




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-18




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-20




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-21




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
32		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-22




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-23




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90		

Пробойник	4
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-25




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
72		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-27




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60		

Пробойник	3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-28




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-30




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-32




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
42		

Пробойник	4
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-33




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-35




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-36




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-38




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
150		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-39




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-40




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-41




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45		

Пробойник	3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-43




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
18&40		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-44




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60		

Пробойник	5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-46




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80		

Пробойник	5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-47




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	4
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-48




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-49




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
35		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-50




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70		

Пробойник	3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-51




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40		

Пробойник	6,3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-54




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30		

Пробойник	3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-55




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	3
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-56




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	4
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-57




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
42		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-58




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-59




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-60




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
32		

Пробойник	2
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-61




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
15,5		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-62




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
15		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-63




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-49




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-64




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
120		

Пробойник	40
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-65




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
73,5		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-66




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
92,5		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-67




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
63		

Пробойник	13&16
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-101




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50		

Пробойник	5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-86




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60		

Пробойник	5
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-98




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	65	

Пробойник	3x10(ПР-УГ)
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	12-105




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
39		

Пробойник	
Характеристика	круглые
Тип	—
Штамп	11-69




круг

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110+140	110+140	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-109




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	150	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-13




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	88	

Пробойник	5
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-21




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	210	

Пробойник	10
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-22




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	100	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-23




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	90	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-24




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
54	88	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	22-28




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
90	50	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	12-33




овал

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	46	

Пробойник	
Характеристика	овальные
Тип	—
Штамп	12-81




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
80	105	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-35




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
62,5	91,5	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-39




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
38	95	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-40




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
64	70	

Пробойник	2
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-41




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
110	52	

Пробойник	5
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-44




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
96	109	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-47




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
45	45	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	19-48




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	120	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	20-9




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
30	120	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	20-10




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
38	50	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	22-14




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
65	68	

Пробойник	4
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	22-15




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
36	120	

Пробойник	3
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	22-36




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
50	82	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	22-38




фигура

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	40	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	22-41




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
40	40	

Пробойник	2
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-107




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	100	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	12-106




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
60	100	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	9-25




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
20	145	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	9-29




ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
19	110	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	9-32



ярлык

Размер готового изделия

Ш	В	Г
70	110	

Пробойник	
Характеристика	фигурные
Тип	—
Штамп	9-26

